



MINI PRASA NA BAZIE KORPUSU Z PROWADZENIAMI




2011.45.


2011.49.



2011.49.



2011.45.




2011.4x. Mini prasa na bazie korpusu z przewodzeniami

Nr katalogowy	Powierzchnia robocza		dop. siła nacisku prasy kN									
	$a_1 \times b_2$	$a_1 \times b_2$		a_1	b_1	C_1	C_2	C_3	d_3	e	e_1	e_2
2011.4□.2020.□□□.□□□.□	84 x 200	200 x 62	20	200	200	32	32	32	25	132	132	129
2011.4□.2520.□□□.□□□.□	134 x 200	250 x 62	20	250	200	32	32	32	25	182	132	129
2011.4□.2525.□□□.□□□.□	118 x 250	250 x 97	40	250	250	40	40	40	32	174	174	171
2011.4□.3125.□□□.□□□.□	185 x 250	315 x 97	40	315	250	40	40	40	32	239	174	171
2011.4□.3131.□□□.□□□.□	183 x 315	315 x 162	40	315	315	40	40	40	32	239	239	236
2011.4□.4031.□□□.□□□.□	268 x 315	400 x 162	80	400	315	50	50	50	32	324	239	236
2011.4□.4040.□□□.□□□.□	268 x 400	400 x 247	80	400	400	50	50	50	32	324	324	321

Zasada kolejności numerów:

2011.4□.4031.□□□.□□□.1



Elementy łączące i mocujące do połączeń cylinder/narzędzie – patrz dwie strony dalej.

.0 = bez

.1 = w części dolnej i płycie pośredniej

000. = bez płyty prowadzącej

001. = bez płyty prowadzącej – kotwy niehartowane

831. = płyta prowadząca z prowadnicą ślizgową

862. = płyta prowadząca z prowadnicą kulkową

40: $a_1 = 400$ mm; 31: $b_1 = 315$ mm

5. = dwa słupy prowadzące

9. = cztery słupy prowadzące