



Sprężyna gazowa POWERLINE

Warianty mocowania


2480.007.01000




2480.022.01000




2480.044.03.01000²⁾




2480.057.01000



2480.057.03.01000



2480.064.01000⁴⁾



Uwaga:

²⁾ Uwaga:

Siła sprężyny musi być absorbowana przez powierzchnię dolną cylindra!

⁴⁾ Czworokątny kołnierz oporowy, zabezpieczony przed obrotem, mocowanie do przyłącza sieciowego.

⁵⁾ Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (zalecane: z niewielkim łbem).