



BUTÉE DE TRAPPE, SELON VW

2452.10.55.



Matière :

Bloc-support : Acier  
Elément d'amortissement SD : Elastomère co-polyester, 55 Shore D


Remarque :

Livraison sans les vis.  
BN° de commande pour pièce de rechange : Elément amortisseur SD, avec vis 2452.10.034.030.2  
En cas de remplacement de l'élément amortisseur, couple de serrage de la vis de maintien 6 Nm.

Fixation :

Utiliser des vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 M8.

Exemple de montage



2452.10.55. Butée de trappe, selon VW

| N° de commande | d  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | M  | a <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | c <sub>1</sub> | c <sub>2</sub> | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | f | Force [N] | L'apport énergétique<br>par course sous<br>charge permanente [Nm] |
|----------------|----|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2452.10.55.034 | 34 | 30             | 45             | M6 | 82             | 67             | 70             | 33             | 23             | 65             | 40             | 30             | 7 | 6 000     | 27                                                                |